





KOY KALKKIHIEKANTIE
 KALKKIHIEKANTIE 6 C 29
 1. KERROS



KOY KALKKIHIEKANTIE
KALKKIHIEKANTIE 6 C 31
1. KERROS

KIINTEÄ LASITUS

KUVIOLASI

R

K

KH/E

H

OH

C32, C35
3H+K

ILMA

H

H 1400

ET

WC/R

VH

KOY KALKKIIEKANTIE
KALKKIIEKANTIE 6 C 32, 35
2.-3. KERROS

B15
7/4
+10.2
5/8

B15
II-11

KIINTEÄ LASITUS

KUVIOLASI

H

KK

H 1400

ILMA

ET

C33, C36
2H+KK

OH

KH/E

B15
+7.4
+10.2


B15

B15

II-

KOY KALKKIHIEKANTIE
KALKKIHIEKANTIE 6 C 33, 36
2.-3. KERROS

KOY KALKKIHIEKANTIE
KALKKIHIEKANTIE 6 C 34, 37
2.-3. KERROS



KIINTEÄ LASITUS

KUVIOLASI

R

K

KH/E

H

OH

C32, C35
3H+K

ILMA

H

H 1400

ET

WC/R

VH

KOY KALKKIIEKANTIE
KALKKIIEKANTIE 6 C 32, 35
2.-3. KERROS

B15
7/4
+10.2
5/8

B15
II-11

KIINTEÄ LASITUS

KUVIOLASI

H

KK

H 1400

ILMA

ET

C33, C36
2H+KK

OH

KH/E

B15
+7.4
+10.2

B15
II-

KOY KALKKIHIEKANTIE
KALKKIHIEKANTIE 6 C 33, 36
2.-3. KERROS

KOY KALKKIHIEKANTIE
KALKKIHIEKANTIE 6 C 34, 37
2.-3. KERROS

